

An das Ortsamt West
Frau Contu
Waller Heerstraße 99
28219 Bremen

Bürgerantrag vom 27. März 2024

01 Baumschutzmaßnahmen für die Stadtbäume am und auf dem Findorffmarkt

von



und



Hiermit beantragen wir durch die zuständige Behörde die nachfolgenden Baumschutzmaßnahmen für die bisher ungeschützten oder nur teilweise geschützten, nachfolgend fotografisch dokumentierten Bäume am und auf dem Findorffmarkt sowie dem Parkplatz.

Begründung

Durch den nicht vorhandenen oder nur unzureichenden Baumschutz sind die von uns dokumentierten und für die Schwammstadt Bremen sehr wertvollen Bäume nicht geschützt. Der Schutz funktioniert insbesondere da nicht, wo Autos ungehindert die Bäume anfahren, sie beschädigen und somit existenziell gefährden können.

Entsprechend dem einstimmigen Beschluss aller Parteien im Beirat Findorff mit dem politisch vereinbarten Ziel »Zum besseren Schutz des Baumstammes und der offenen Baumscheibe – z.B. vor Bodenverdichtung durch Überfahren, Betreten, mechanischen Verletzungen etc. – sind überall wo notwendig, bauliche Maßnahmen (Pfohlen, Poller) bzw. Schutzpflanzungen vorzusehen.« beantragen wir außerdem eine zeitnahe Wiederherstellung von ramponierten Grünflächen und eine Baum-, Klima-, Schwammstadt- und fachgerechte Entsiegelung für die dokumentierten Bäume, deren Bedarfsfläche bisher völlig unzureichend sind.

Wir beantragen außerdem entsprechend bei den Verantwortlichen eine fachgerechte, regelmäßige und öffentlich kommunizierte Pflege der Bäume, um zukünftige Fällungen zu verhindern.

Wir bitten um Bestätigung des Eingangs dieses Bürgerantrags am 27. März 2024 sowie um ein zeitnahes Feedback. Gern stehen wir für eine Führung mit den Mitgliedern des Beirats Findorff nach terminlicher Absprache zur Verfügung, um den derzeitigen, katastrophalen Schutz dieser Bäume und weitere Möglichkeiten der Entsiegelung von Flächen vor Ort aufzuzeigen.

Vielen Dank. Drei Anlagen als PDF. Mail in Kopie an die Mitglieder im Fachausschuss »Bau, Klima, Umwelt und Verkehr«

Mit freundlichen Grüßen





Fotodokumentation 01

Unzureichend geschützte Säulenhainbuche in der Neukirchstraße vorm Restaurant »Artemis«, Ecke Magdeburger Straße.

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, Begrünung



Fotodokumentation 02:

Unzureichend geschützte Platane, Findorffmarkt, 1. Baum rechts vom Gehweg zwischen Neukirch- und Eickedorferstraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung



Fotodokumentation 03:

Nicht geschützte Platane, Findorffmarkt, 2. Baum rechts vom Gehweg zwischen Neukirch- und Eickedorferstraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, Standortsanierung, Baumpflege, Substratauftrag



Fotodokumentation 4:

Unzureichend geschützte Blumenesche mit Stammverletzung, Findorffmarkt, 3. Baum rechts vom Gehweg zwischen Neukirch- und Eickerdorferstraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen: Pollersetzung, Baumpflege



Fotodokumentation 5:

Unzureichend geschützte Blumenesche mit Stammverletzung, Findorffmarkt, 4. Baum rechts vom Gehweg zwischen Neukirch- und Eickerdorferstraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen: Pollersetzung, Baumpflege

Nicht geschützte Platane mit Stammverletzung, Findorffmarkt, 1. Baum links vom Gehweg zwischen Neukirch- und Eickerdorferstraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen: Pollersetzung, Baumpflege



Fotodokumentation 6:

Unzureichend geschützte Platane, Findorffmarkt, 2. Baum links vom Gehweg zwischen Neukirch- und Eickerdorferstraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen: Pollersetzung, angemessene Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Substratauftrag



Fotodokumentation 7:

Nicht geschützte Platane, Parkplatz, Baumreihe
Mitte/Höhe Bunker

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 8:

Unzureichend geschützte Platane, Parkplatz,
Baumreihe Mitte/Höhe Bunker

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:

Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 9:

Unzureichend geschützte Platane, Parkplatzzone
FZH, Baumreihe Mitte

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:

Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung (gilt auch für die Bäume 11-15)



Fotodokumentation 10:

Unzureichend geschützte Platane, Parkplatzzone
FZH, Baumreihe Mitte

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 11:

Unzureichend geschützte Platane, Parkplatzzone
FZH, Baumreihe Mitte

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 12:

Unzureichend geschützte Platane, Parkplatzzone
FZH, Baumreihe Mitte

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 13:

Unzureichend geschützte Platane, Parkplatzzone
FZH, Baumreihe Mitte

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 14:

Unzureichend geschützte Platane, Parkplatzzone
FZH, 2. Baumreihe Mitte

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 15:

Unzureichend geschützte Platane, Parkplatzzone
FZH, 2. Baumreihe Mitte

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 16:

Unzureichend geschützte Platane, Parkplatzzone FZH, 2. Baumreihe Mitte

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 17:

Unzureichend geschützte Platane, Parkplatzzone FZH, 2. Baumreihe Mitte

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 18

Nicht geschützte Platane, Parkplatzzone FZH, 2. Baumreihe Mitte

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 19

Nicht geschützte Platane, Parkplatzzone FZH,
2. Baumreihe Mitte

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte, angemessene
Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung,
Begrünung



Fotodokumentation 20

Nicht geschützte Bäume, Grünstreifen zwischen
Parkplatzzone FZH und Gehweg Eickedorferstraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen
Pollersetzung, Baumpflege, Bodenlockerung,
Bodenauftrag, Begrünung



Fotodokumentation 21

Nicht geschützte Bäume, Grünstreifen zwischen
Parkplatzzone FZH und Gehweg Eickedorferstraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, Baumpflege, Bodenlockerung,
Bodenauftrag, Begrünung



Fotodokumentation 22

Nicht geschützte Bäume, Grünstreifen zwischen
Parkplatzzone FZH und Gehweg Neukirchstraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, Baumpflege, Bodenlockerung,
Bodenauftrag, Begrünung

An das Ortsamt West
Frau Contu
Waller Heerstraße 99
28219 Bremen

Bürgerantrag vom 27. März 2024

Baumschutzmaßnahmen für die Stadtbäume an der Eickedorfer Straße

von



und



Hiermit beantragen wir durch die zuständige Behörde die nachfolgenden Baumschutzmaßnahmen für die bisher ungeschützten oder nur teilweise geschützten, nachfolgend fotografisch dokumentierten Bäume an der Eickedorfer Straße in Findorff.

Begründung

Durch den nicht vorhandenen oder nur unzureichenden Baumschutz sind die von uns dokumentierten und für die Schwammstadt Bremen sehr wertvollen Bäume nicht geschützt. Der Schutz funktioniert insbesondere da nicht, wo Autos ungehindert die Bäume anfahren, sie beschädigen und somit existenziell gefährden können.

Entsprechend dem einstimmigen Beschluss aller Parteien im Beirat Findorff mit dem politisch vereinbarten Ziel »Zum besseren Schutz des Baumstammes und der offenen Baumscheibe – z.B. vor Bodenverdichtung durch Überfahren, Betreten, mechanischen Verletzungen etc. – sind überall wo notwendig, bauliche Maßnahmen (Pfohlen, Poller) bzw. Schutzpflanzungen vorzusehen.« beantragen wir außerdem eine zeitnahe Wiederherstellung von ramponierten Grünflächen und eine Baum-, Klima-, Schwammstadt- und fachgerechte Entsiegelung für die dokumentierten Bäume, deren Bedarfsfläche bisher völlig unzureichend sind.

Wir beantragen außerdem entsprechend bei den Verantwortlichen eine fachgerechte, regelmäßige und öffentlich kommunizierte Pflege der Bäume, um zukünftige Fällungen zu verhindern.

Wir bitten um Bestätigung des Eingangs dieses Bürgerantrags am 27. März 2024 sowie um ein zeitnahes Feedback. Gern stehen wir für eine Führung mit den Mitgliedern des Beirats Findorff nach terminlicher Absprache zur Verfügung, um den derzeitigen, katastrophalen Schutz dieser Bäume und weitere Möglichkeiten der Entsiegelung von Flächen vor Ort aufzuzeigen.

Vielen Dank. Drei Anlagen als PDF. Mail in Kopie an die Mitglieder im Fachausschuss »Bau, Klima, Umwelt und Verkehr«

Mit freundlichen Grüßen





Fotodokumentation 01:

Nicht geschützte Platane in der ramponierten öffentlichen Grünfläche zwischen Eickedorfer Straße und der Wohnerschließungsstraße Eickedorfer Straße Höhe „Maharani“/Ecke Findorffstraße.

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen: Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der Grünfläche, Standortsanierung, Wiederherstellung des Straßenbegleitgrüns, Flächenbegrünung.



Fotodokumentation 02:

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße am Rande der völlig ramponierten straßenbegleitenden Grünfläche Eickedorfer Straße.

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen: Pollersetzung zum Schutz des Baumes und des Grünstreifens (vor Querungen), baumgerechte Grünstreifens, Flächenbegrünung mit bodendeckenden Gehölzen.



Fotodokumentation 03:

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße am Rande der völlig ramponierten straßenbegleitenden Grünfläche Eickedorfer Straße.

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen: Pollersetzung zum Schutz des Baumes und des Grünstreifens (vor Querungen), baumgerechte Grünstreifens, Flächenbegrünung mit bodendeckenden Gehölzen.



Fotodokumentation 4:

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße am Rande der völlig ramponierten straßenbegleitenden Grünfläche Eickedorfer Straße.

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und des Grünstreifens (vor Querungen), baumgerechte Grünstreifens, Flächenbegrünung mit bodendeckenden Gehölzen.



Fotodokumentation 5:

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße am Rande der völlig ramponierten straßenbegleitenden Grünfläche Eickedorfer Straße.

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und des Grünstreifens (vor Querungen), baumgerechte Grünstreifens, Flächenbegrünung mit bodendeckenden Gehölzen.



Fotodokumentation 6:

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickedorfer Straße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung mit bodendeckenden Gehölzen im Anschluss zum vorhandenen Grünstreifen



Fotodokumentation 7:

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickendorfer Straße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung,
Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung
mit bodendeckenden Gehölzen im Anschluss
zum vorhandenen Grünstreifen



Fotodokumentation 8:

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickendorfer Straße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung,
Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung
mit bodendeckenden Gehölzen im Anschluss
zum vorhandenen Grünstreifen



Fotodokumentation 9:

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickendorfer Straße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung,
Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung
mit bodendeckenden Gehölzen im Anschluss
zum vorhandenen Grünstreifen



Fotodokumentation 10:

Kopfsteinpflasterfläche zwischen Wohnerschließungsstraße und Eickedorfer Straße (ehemalige Straßenverbindung)

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Teilentseglung, Pollersetzung und Begrünung in Ergänzung der angrenzenden Grünflächen



Fotodokumentation 11:

Nicht geschützter Baum, Eickedorfer Straße, Richtung Findorffstraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, Auflockerung, baumgerechte Entseglung, Baumpflege, Flächenbegrünung



Fotodokumentation 12:

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickedorfer Straße


Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der angrenzenden Grünfläche, baumgerechte Entseglung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung mit bodendeckenden Gehölzen im Anschluss zum vorhandenen Grünstreifen.



Fotodokumentation 13:

Unzureichend geschützte baumbestandene Grünfläche zwischen der Parkzone an der Wohnerschließungsstraße und der Eickendorfer Straße sowie zwischen Winter- und Herbststraße


Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, Bodenlockerung



Fotodokumentation 14:

Unzureichend geschützte baumbestandene Grünfläche zwischen der Parkzone an der Wohnerschließungsstraße und der Eickendorfer Straße sowie zwischen Winter- und Herbststraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, Bodenlockerung



Fotodokumentation 15:

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickendorfer Straße und der unzureichend geschützten angrenzenden Grünanlage

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der Grünfläche, baumgerechte Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung mit bodendeckenden Gehölzen im Anschluss zum vorhandenen Grünstreifen



Fotodokumentation 16:

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickedorfer Straße und der unzureichend geschützten angrenzenden Grünanlage

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der Grünfläche, baumgerechte Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung mit bodendeckenden Gehölzen im Anschluss zum vorhandenen Grünstreifen



Fotodokumentation 17:

Unzureichend geschützte baumbestandene Grünfläche zwischen der Parkzone an der Wohnerschließungsstraße und der Eickedorfer Straße sowie zwischen Winter- und Herbststraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, Bodenlockerung



Fotodokumentation 18

Unzureichend geschützte Platane, Wohnerschließungsstraße Eickedorfer Straße Höhe Herbststraße.

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der angrenzenden Grünfläche vor schräg parkenden Autos, Standortsanierung, Flächenbegrünung mit bodendeckenden Gehölzen im Anschluss zum vorhandenen Grünstreifen.



Fotodokumentation 19

Nicht geschützte Platanen in einem straßenbegleitenden Baumstreifen an der Eickedorfer Straße in Angrenzung zu einer zum wilden Parken und gelegentlichem Queren genutzten großen Fläche Höhe Wohnerschließungsstraße Nr. 42

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung,
Standortsanierung, Begrünung.



Fotodokumentation 20

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickedorfer Straße in einem ehemaligen straßenbegleitenden Grünstreifen

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung, Baum-
pflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung



Fotodokumentation 21

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickedorfer Straße in einem ehemaligen straßenbegleitenden Grünstreifen

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung, Baum-
pflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung



Fotodokumentation 22

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickedorfer Straße in einem ehemaligen straßenbegleitenden Grünstreifen

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung



Fotodokumentation 23

Unzureichend geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickedorfer Straße Höhe Worpsweder Straße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung



Fotodokumentation 24

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickedorfer Straße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung



Fotodokumentation 25

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickendorfer Straße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung



Fotodokumentation 26

Nicht geschützte Platane an der Wohnerschließungsstraße Eickendorfer Straße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung



Fotodokumentation 27

Nicht geschützte Platane an der Eickendorfer Straße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung



Fotodokumentation 28

Nicht geschützte Platane an Wohnerschließungsstraße der Eickedorfer Straße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung



Fotodokumentation 29

Nicht geschützte Platane an der Eickedorfer Straße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung, baumgerechte Entsiegelung, Baumpflege, Standortsanierung, Flächenbegrünung

An das Ortsamt West
Frau Contu
Waller Heerstraße 99
28219 Bremen

Bürgerantrag vom 27. März 2024

Baumschutzmaßnahmen für die Stadtbäume an der Herbststraße

von



Hiermit beantragen wir durch die zuständige Behörde die nachfolgenden Baumschutzmaßnahmen für die bisher ungeschützten oder nur teilweise geschützten, nachfolgend fotografisch dokumentierten Bäume in der Herbststraße in Findorff.

Begründung

Durch den nicht vorhandenen oder nur unzureichenden Baumschutz sind die von uns dokumentierten und für die Schwammstadt Bremen sehr wertvollen Bäume nicht geschützt. Der Schutz funktioniert insbesondere da nicht, wo Autos ungehindert die Bäume anfahren, sie beschädigen und somit existenziell gefährden können.

Entsprechend dem einstimmigen Beschluss aller Parteien im Beirat Findorff mit dem politisch vereinbarten Ziel »Zum besseren Schutz des Baumstammes und der offenen Baumscheibe – z.B. vor Bodenverdichtung durch Überfahren, Betreten, mechanischen Verletzungen etc. – sind überall wo notwendig, bauliche Maßnahmen (Pfosten, Poller) bzw. Schutzpflanzungen vorzusehen.« beantragen wir außerdem eine zeitnahe Wiederherstellung von ramponierten Baumscheiben sowie Sonnenschutz für exponierte Baumstämme. Darüber hinaus empfehlen wir eindringlich Baum-, Klima-, Schwammstadtgerechte Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen im Umfeld der dokumentierten hitzestressierten Bäume einzuleiten, deren Bedarfsräume bisher völlig unzureichend sind.

Wir bitten um Bestätigung des Eingangs dieses Bürgerantrags am 27. März 2024 sowie um ein zeitnahes Feedback. Gern stehen wir für eine Führung mit den Mitgliedern des Beirats Findorff nach terminlicher Absprache zur Verfügung, um den derzeitigen, katastrophalen Schutz dieser Bäume und weitere Möglichkeiten der Entsiegelung von Flächen vor Ort aufzuzeigen.

Vielen Dank. Drei Anlagen als PDF. Mail in Kopie an die Mitglieder im Fachausschuss »Bau, Klima, Umwelt und Verkehr«

Mit freundlichen Grüßen





Fotodokumentation 01:

Nicht geschützte Mehlbeere in einer Baumnase in der Herbststraße mit Stammwunde sowie Rindenrissen infolge intensiver Sonneneinstrahlung

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der Baumscheibe, Baum- und Standortsanierung, Sonnenschutz für den Stamm, Schutzbepflanzung mit insektenfreundlichen bodendeckenden Gehölzen



Fotodokumentation 02:

Unzureichend geschützte Mehlbeere in einer Baumnase in der Herbststraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der Baumscheibe, Standortsanierung, Sonnenschutzanstrich am Stamm vervollständigen, Schutzbepflanzung mit insektenfreundlichen bodendeckenden Gehölzen



Fotodokumentation 3:

Unzureichend geschützte Mehlbeere in einer Baumnase in der Herbststraße

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der Baumscheibe, Standortsanierung, Sonnenschutzanstrich am Stamm vervollständigen, Schutzbepflanzung mit insektenfreundlichen bodendeckenden Gehölzen



Fotodokumentation 4:

Nicht geschützte Mehlbeere in einer Baumnase in der Herbststraße mit Stammwunde sowie Rindenrissen infolge intensiver Sonneneinstrahlung

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der Baumscheibe, Baum- und Standortsanierung, Sonnenschutz am Stamm vervollständigen, Schutzbepflanzung mit insektenfreundlichen bodendeckenden Gehölzen



Fotodokumentation 5:

Unzureichend geschützte Mehlbeere in einer Baumnase in der Herbststraße, Rindenrisse infolge intensiver Sonneneinstrahlung

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der Baumscheibe, Standortsanierung, Sonnenschutz für den Stamm, Schutzbepflanzung mit insektenfreundlichen bodendeckenden Gehölzen oder Stauden



Fotodokumentation 6:

Unzureichend geschützte Mehlbeere in einer Baumnase in der Herbststraße, Rindenrisse infolge intensiver Sonneneinstrahlung

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der Baumscheibe, Standortsanierung, Sonnenschutz für den Stamm, Schutzbepflanzung mit insektenfreundlichen bodendeckenden Gehölzen oder Stauden



Fotodokumentation 7:

Unzureichend geschützte Mehlbeere in einer Baumnase in der Herbststraße, Rindenrisse infolge intensiver Sonneneinstrahlung

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der Baumscheibe, Sonnenschutz für den Stamm



Fotodokumentation 8:

Unzureichend geschützte Mehlbeere in einer Baumnase in der Herbststraße, Rindenrisse infolge intensiver Sonneneinstrahlung

Erforderliche Schwammstadt-Maßnahmen:
Pollersetzung zum Schutz des Baumes und der Baumscheibe, Standortsanierung, Sonnenschutz für den Stamm, Schutzbepflanzung mit insektenfreundlichen bodendeckenden Gehölzen

Bebauungsplan Gestra-Gelände

Das Gestra-Gelände soll städtebaulich entwickelt werden, diese Absicht wurde am 15. November 2023 durch den Beschluss zur Schaffung eines Vorkaufsortsgesetzes von der Stadtbürgerschaft erklärt. Punkt 2 im selben Antrag wurde am 04. April 2024 bearbeitet, als die Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung einen Planaufstellungsbeschluss für den neuen Bebauungsplan 2568 einstimmig gefasst hat. Der Bebauungsplan bildet die Grundlage für die Entwicklung des Geländes und legt grundlegende Richtlinien für dessen Gestaltung fest.

Der Beirat Findorff hat mit seiner Forderung nach der Einrichtung eines Lenkungsausschusses klargestellt, dass die Beteiligung des Stadtteilbeirats in der Entwicklung des Gestra-Geländes von großer Wichtigkeit ist, um die Bedürfnisse des Stadtteils und der BürgerInnen vor Ort bestmöglich zu berücksichtigen. Hierzu zählt auch die Aufstellung des Bebauungsplans für das Gelände.

Der Beirat Findorff möge beschließen:

Der Beirat Findorff fordert den Senat auf, an der Erstellung des Bebauungsplans 2568 für das Gestra-Gelände frühzeitig beteiligt zu werden. Hierfür soll der bereits beantragte Lenkungsausschuss in diesen Prozess einbezogen werden.

Einstimmiger Beschluss des FA Bau, Klima, Umwelt und Verkehr Findorff in der Sitzung am 16.04.2024

Stadtteilbeirat Findorff

(Fachausschuss Bau, Umwelt, Klima und Verkehr)

Der Beirat Findorff beschließt anlässlich seiner Fachausschusssitzung „Bau, Umwelt, Klima und Verkehr“ am 16.04.2024, die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung sowie die entsprechende Deputation dazu aufzufordern, bei geplanten Sanierungsmaßnahmen des Netzbetreibers hanseWasser Bremen GmbH an öffentlichen Kanalanlagen generell eine grundsätzliche Finanzierung für sich anschließende Straßenbaumaßnahmen bereitzustellen. Dies umfasst Straßenbaumaßnahmen, die über ein kanalbaubedingtes Maß einer einfachen Straßenwiederherstellung hinausgehen. Im Rahmen eines mit dem Kanalbau komplementären Straßenbaus sollen insbesondere Maßnahmen der Klimaanpassungsstrategie wie die Schaffung einer Schwammstadt, die Neupflanzung von Bäumen mit mindestens 12 qm großen Baumscheibengruben, idealerweise jedoch 36 qm, sowie die Versickerung von Niederschlägen stärker in den Fokus rücken. Zudem bietet sich die Gelegenheit, strukturelle Mängel am alten Straßenkörper (z.B. Neuordnen oder Anlegen von PKW- und Fahrrad-Parkplätzen, behindertengerechte Überwegungen) zu beheben.

Der Beirat fordert daher, bei Kanalbaumaßnahmen einen zeitgleichen und integrierten Straßenbau zu planen und das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mit ausreichenden finanziellen und personellen Planungsressourcen auszustatten. Eine grundsätzlich-programmatische und nicht ausschließlich projektbezogene Bereitstellung von Komplementärmitteln beim ASV ist angesichts der kontinuierlichen Aufgabe von hanseWasser zur Kanalsanierung zwingend notwendig.

Der Beirat Findorff bittet die Beirätekonferenz, dieses Anliegen auf die Tagesordnung zu setzen.

Begründung:

Derzeit stehen die für die einzelnen Maßnahmen benötigten Mittel aufgrund der haushaltslosen Zeit nicht zur Verfügung. Aufgrund von Haushaltsmodalitäten können sogar bereits geplante und öffentlich kommunizierte Maßnahmen aktuell nicht umgesetzt werden. Diese Maßnahmen sind jedoch von großer Bedeutung für den Erhaltungszustand des Stadtteils bzw. der Straßen und damit auch für die Anwohner:innen. Gerade Maßnahmen bezüglich der dringend notwendigen Anpassung an den Klimawandel, wie vermehrt auftretende Extremwetterereignisse (Hitzeperioden oder Starkregen), sollten beim Straßenbau prioritär behandelt werden, um den Paradigmenwechsel hin zu einer resilienteren und nachhaltigeren Stadtgestaltung zu unterstützen.

(Einstimmiger Beschluss des Fachausschusses „Bau, Umwelt, Klima und Verkehr“ des Stadtteilbeirates Findorff vom 16.04.2024)